



計器の取付け方

1. パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
2. パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
3. 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
4. M4×45押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
5. M4ナットでロックする。

□Ef-150NT (横形: Y)
 端子キャップ付 (指針: 棒形、目盛板: 平板)
 エッジワイズ形計器 外形図

MS-13146