



### 計器の取付け方

2. パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
3. 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
4. M4×4.5押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
5. M4ナットでロックする。

□Ef-150NT (横形: Y)

端子キャップ付  
エッジワイズ形計器 外形図

MS-12007 A